

## Фотоинструкция 672-1 БРВ-3

[672] «672-1» /БРВ-3//18.05.07//LX3/ «Toyota Yaris» \* 1.3 R4 16V \* Sol \* хэтчбек \* /2-е поколение/ \* 87 л.с. \* AM5 \* П \* РРК/В/Д \* - \* ЭлУР \* /г.в.07/ \* /05-/ \* - \* /произв. «F» \* ТМС г. Валенсьенн \* продажа в России с 03.06- / \* /vin: VNKKL98360A172.../ Model: SCP90L-CHGGKW

|   |                |          |         |         |
|---|----------------|----------|---------|---------|
| Комплектация  | <b>672</b>     |          |         |         |
| Модель автомобиля   |                |          |         |         |
| «Toyota Yaris» * 1.3 R4 16V * Sol * хэтчбек * /2-е поколение/ * 87 л.с. * AM5 * П * РРК/В/Д * - * ЭлУР * /г.в.07/ * /05-/ * - * /произв. «F» * ТМС г. Валенсьенн * продажа в России с 03.06- / * /vin: VNKKL98360A172.../ Model: SCP90L-CHGGKW  |                |          |         |         |
| Диаметр или сечение рулевого вала автомобиля  | <b>ф22 мм.</b> |          |         |         |
| Краткое описание установки  |                |          |         |         |
| <p>Муфта крепится в средней части рулевого вала под панелью (фото №1;3;4), на нижний промежуточный вал (фото №3;4), ниже карданного соединения (вплотную к вилке шарнира), в зоне между педалями тормоза и газа (расположение отверстия большего диаметра муфты по оси вала – «вверх», см. фото №4). Стопор вставляется в продольном направлении (фото №5) со стороны накладки педали газа (расположение паза муфты: справа). Конусообразная часть стопора фиксируется рядом с правой стенкой кронштейна педального узла тормоза (фото №5). Угловой сектор поворота рулевого колеса (амплитуда) при разблокированном штатном замке ~90 град. При повороте рулевого колеса вправо рукоятка стопора упирается в металлический рычаг педали тормоза (фото №6), при повороте рулевого колеса влево конусообразная часть стопора упирается в правую стенку металлического кронштейна педали тормоза (фото №7).</p>   |                |          |         |         |
| Примечание:   |                |          |         |         |
| <p>а) конусообразная часть и рукоятка стопора исключают полный оборот рулевого вала.<br/>     б) нижний пластмассовый кожух панели приборов (фото №1;2) необходимо демонтировать или доработать (доработка не показана).<br/>     в) при установке БРВ учитывать крайние положения регулируемой рулевой колонки по высоте (РРК/В/Д).<br/>     г) при установке БРВ учитывать положение рулевого колеса (расположение спиц руля), так как блокирование рулевого вала на штатный противоугонный замок происходит через 180 град. (фото №10).<br/>     д) окончательная затяжка четырех винтов M8 допускается моментом от 3,5 кгс м до 4,0 кгс м (последовательно по диагонали).<br/>     е) рекомендация №1 – при необходимости закрепить провода как можно дальше от зоны перемещения стопора (фото №8;9).<br/>     ж) рекомендация №2 – при установленном стопоре в муфту и разблокированном штатном замке, не прикладывать к рулевому колесу значительные усилия во избежание повреждений кронштейнов педального узла автомобиля, а также рычага и выключателя педали тормоза.<br/>     з) рекомендация №3 – допускается установка (адаптация) футляра по месту, рекомендуемое место см. фото №11. Футляр крепится с правой стороны пластмассовой обивки туннеля пола (предварительно демонтировав обивку) со стороны переднего пассажирского сиденья двумя винтами с гайками (в комплектацию не входит), или без демонтажа обивки пластмассовыми фиксаторами и автомобильным двухсторонним скотчем. При установке футляра учитывать крайние положения регулируемого переднего пассажирского сиденья по длине (РППС/Д) и крайнее положение дверцы (в положении «открыто») вещевого ящика (бардачка).</p> |                |          |         |         |
| Фото автомобиля   | Фото №1        | Фото №2  | Фото №3 | Фото №4 |
|   |                |          |         |         |
| Фото №4   | Фото №5        | Фото №6  | Фото №7 | Фото №8 |
|   |                |          |         |         |
| Фото №9   | Фото №10       | Фото №11 |         |         |
|   |                |          |         |         |
| 18.05.2007 11:00  |                |          |         |         |